


<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p style="text-align: center;">Radzików</p>
<p>1. Nazwa zespół folwarczny</p>	<p>2. Czas powstania II poł. XIX w.</p>	<p>4. Adres</p> <p>52° 15' N 14° 51' E'</p> <p>dz. nr 7/16, 7/17, 7/18, 309, 7/31, 7/36, 7/39, 7/13, 7/35, 7/34, 7/33, 7/37, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/11, 323 – podwórze gospodarcze</p> <p>dz. nr 306, 6/2, 307, 308, 6/6, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 6/10, 6/11, 6/12, 6/13, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, 7/26, 7/20, 7/21, 7/24, 7/22, 7/23, 7/19 – d. kolonia mieszkalna folwarku</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> 			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: lubuskie</p> <p>powiat: ślubicki</p> <p>gmina: Cybinka</p>
<p>Granice zespołu folwarcznego zaznaczono kolorem czerwonym Literą K oznaczono lokalizację kolonii mieszkalnej Licencja: Open Source; © autorzy OpenStreetMap</p>			<p>6. Formy ochrony</p>

8. Historia, opis i wartości

Zespół folwarczny położony jest w pld.-wsch. części wsi. Założenie składało się z części rezydencjonalnej, części gospodarczej i kolonii mieszkalnej. Podwórze gospodarcze zbudowane na planie zbliżonym do G, a jako poprzeczne jego przegrodzenie z przejazdem wewnątrz służyła stajnia. W krótkiej ścianie pld. usytuowane były dom mieszkalny (I) i garaż-pralnia, która niegdyś służyła podczas wojny jako łagier dla przymusowych pracowników. W ścianie północnej znajdowały się trojak i obora, a przy jej północnej ścianie silosy na kiszonkę. Między drogą do Mierczan a podwórzem usytuowany był staw i drugi staw nieco bardziej na wsch., między stawami druga droga na podwórze z bramą wjazdową. We wsch. ścianie podwórza była owczarnia i magazyn zbożowy. Na wsch. od tego obiektu była gorzelnia. Na wysokości podwórza usytuowana była stodoła. Kolonia mieszkalna folwarku (uwzględniona w karcie adresowej układu ruralistycznego) składała się z dwóch części: przy pln. granicy parku znajdowały się dwa obiekty mieszkalne: dwojaki z chlewikami, a pozostałe w rozwidleniu drogi do Mierczan i drogi polnej, w pln.-wsch. części założenia (trojak, dwa czworaki z chlewikami). W latach 90. Przeprowadzono prace rozbiórkowe zabudowy folwarcznej, obecnie zabudowa współczesna.



mapa podglądowa dawnego folwarku
z karty ewidencyjnej

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Historyczna zabudowa folwarczna nie istnieje, ale układ dawnego folwarku zachowany i nadal czytelny. Zagrożenia dla wartości historycznych stanowi przebudowa układu. Zabudowa kolonii mieszkalnej częściowo zachowana. Zagrożenie stanowi jej rozebranie i wprowadzanie do zachowanych obiektów wtórnych przybudówek o dysharmonizującej formie, wymiana zachowanej stolarki na współczesną bez zachowania historycznej formy, adaptacja bez zachowania historycznej formy. Postuluje się utrzymanie w jak najlepszym stanie zachowanych, historycznych wartości obiektów.



zdjęcie od strony ulicy z widokiem na folwark i kolonię mieszkalną

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

09.12.2022

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków