


<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p style="text-align: center;">Sądów</p>
<p>1. Nazwa kościół ewangelicki, ob. filialny rzymskokatolicki pw. św. Antoniego</p>	<p>2. Czas powstania 1801 r.</p>	<p>4. Adres</p> <p>dz. nr 60/1</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p>			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo: lubuskie</p> <p>powiat: słubicki</p> <p>gmina: Cybinka</p>
		<p>6. Formy ochrony</p> <p>Kościół wpisany do rejestru zabytków pod nr 3222 Płyta nagrobna na zewnętrznej ścianie od płn. z XVIII w. wpisana do rejestru zabytków pod nr B216</p>	

#### 8. Historia, opis i wartości

Kościół wzniesiono w 1801 r. w stylu późnoklasycyzycznym, jednonawowy, przekryty stropem, na planie wydłużonego prostokąta z dwoma kwadratowymi wieżami, od strony zachodniej, zamknięty dachem dwuspadowym. Elewacje tynkowane o dwóch kondygnacjach podkreślonych szerokim gzymsem. Elewacja zachodnia zwieńczona szczytem. Trzykondygnacyjne wieże zakończone krenelażową attyką, nakryte dachami namiotowymi.



#### 9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Kościół w dobrym stanie. Zagrożenia dla wartości historycznych stanowi przebudowa, zakrycie detalu architektonicznego ociepleniem elewacji, wprowadzanie wtórnych przybudówek o dysharmonizującej formie, wymiana zachowanej stolarki na współczesną bez zachowania historycznej formy, adaptacja bez zachowania historycznej formy. Stolarka drzwiowa i okienna oraz klatki schodowe wymagają renowacji. Postuluje się utrzymanie w jak najlepszym stanie zachowanych, historycznych wartości obiektu.

#### 10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

09.12.2022

#### 11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków